


Предприятие Уралремдеталь
Кинематическая схема токарного станка 1К62Д



Куда входит	Позиция на рис. 31	Число зубьев зубчатых колес или заходов червяков, ходовых винтов	Модуль или шаг, мм	
Передняя бабка	4	24	2,25	
	5	36	2,25	
	6	38	2,25	
	7	21	2,25	
	8	29	2,25	
	9	39	2,25	
	10	34	2,25	
	11	47	2,25	
	12	55	2,25	
	13	38	2,25	
	14	45	3	
	15	22*	2,5	
	16	65	3	
	17	30*	3,5	
	18	45	3	
	19	88*	2,5	
	20	22*	2,5	
	21	88*	2,5	
	22	30*	3,5	
	23	60*	3,5	
	24	43	3	
	25	60	2	
	26	60	2	
	27	45	3	
	28	35	2	
	29	28	2	
	30	42	2	
	31	28	2	
	32	35	2	
	33	56	2	
	34	42	2	
	Сменные шестерни	35	42	1,75**
		36	64	1,75**
		37	95	1,75**
38		50	1,75**	
39		97	1,75**	
Коробка подач	40	35	1,75	
	41	37	1,75	
	42	35	1,75	
	43	28	2,5	
	44	25	2,5	
	45	36	2	
	46	35	1,75	
	47	26	2	
	48	28*	2	
	49	32*	2	
	50	36	2	
	51	40	2	
	52	44	2	
	53	48	2	
	54	35	2	
	55	25	2	
	56	25	2	
	57	28	2	
	58	48*	2	
	59	28	1,5	
	60	28	1,5	
	61	28	1,5	
	62	56	1,5	
	63	56	1,5	
	64	56	1,5	
	65	15*	2	
	66	35	2	
	67	45*	2	
	68	28	2	
	69	28	2	
	70	25	2	
	71	25	2	
	72	35	2	
	73	18*	2	
	74	28	2	
	Фартук	75	27	2
76		20	2	
77		28	2	
78		4 лев	4	
79		20	4	
80		40	2	
81		45	2	
82	37	2		

Куда входит	Позиция на рис. 31	Число зубьев зубчатых колес или заходов червяков, ходовых винтов	Модуль или шаг, мм
Фартук	83	40	2
	84	37	2
	85	40	2
	86	37	2
	87	14*	2,25
	88	37	2
	89	66*	2,25
	90	10*	3
	91	61	2
	Станина	92	—
Каретка	93	20	2
	94	1 лев.	5
	95	1 лев.	5
Станина	96	1 прав.	12
	97	1 прав.	12
Верхняя часть суппорта	98	1 лев.	5
	99	1 лев.	5
	100	24	1
Задняя бабка	101	1 лев.	5
	102	1 лев.	5

* Шестерни с корригированным зубом.
** /для станка 1К625Д, 1К625ДГ, m = 2 мм

Предприятие Уралремдеталь – крановое, станочное, нефтегазовое, нестандартное оборудование
web: www.uralremdetal.ru email: urd@uralremdetal.ru
тел: +7 (351) 729 94 29 454085, г.Челябинск, ул.Кулибина, 3