


Предприятие Уралремдеталь
 Кинематическая схема
 вертикально-сверлильных станков 2Н150



Куда входит	Номер вала	Позиция на рис.5	Число зубьев или заходов	Модуль или шаг, мм	Угол винтовой линии, град	Ширина обода, мм	Материал	Показатели свойств материала	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Коробка скоростей (модель 2Н125)	II	I	45	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	I ^ж	46	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	I	2	21	2,5	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...52	
	I	2 ^ж	18	2,5	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...52	
	IУ	3	35	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	4	35	2,5	-	I2	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	5	25	2,5	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	6	30	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	7	30	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	8	35	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
Привод коробки подачи (модель 2Н125)	IУ	9	42	3,0	-	I4	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	10	15	3,0	-	I6	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	II	25	2,5	-	I3	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	IУ	12	17	2,5	-	I6	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	У	13	67	2,5	-	I3	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	IУ	14	40	3,5	-	I2	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	У	15	20	3,5	-	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	У	16	28	2,0	-	I8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	UI	17	48	2,0	-	7	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	UI	18	16	2,0	-	I6	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	УIII	19	25	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	УIII	20	39	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	IX	21	23	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	IX	22	36	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
	Сверлильная головка (модель 2Н125)	XIU	34	10	4,0	-	I2	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 229...285
		Рейка	35	16	4,0	-	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 229...285
		XIU	36	32	2,5	-	26	СЧ-32 ГОСТ 1412-79	
	Сверлильная головка (модель 2Н125)	XU	37	I	2,5	4°45'49"	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 50...56
XI		38	I	3,5	3°34'35"	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 50...56	
XIII		39	33	2,5	-	IO	Сталь 45 ГОСТ 1050-74		
XII		40	13	2,5	-	20	Сталь 45 ГОСТ 1050-74		
XII		41	13	3,0	-	I4	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 241...285	
XII		42	13	3,0	-	47	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
XII		43	47	3,5	-	36	Бронза Бр.АЖ9-4Л ГОСТ 493-79		
Шпиндель (модель 2Н125)	UI	44	25	3,0	-	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 229...285	
Коробка скоростей (модель 2Н135)	II	I	45	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	I ^ж	48	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	I	2	30	2,5	-	I5,5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	I	2 ^ж	27	2,5	-	I5,5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	IУ	3	35	2,5	-	II	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	4	35	2,5	-	I2	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	5	25	2,5	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	II	6	30	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	7	30	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	8	35	2,5	-	IO	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	IУ	9	42	3,0	-	I4	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	10	15	3,0	-	I6	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	III	II	25	2,5	-	I3	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	IУ	12	25	3,0	-	48	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	У	13	50	3,0	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	У	14	15	3,0	-	I7	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	UI	15	25	3,0	-	I7	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
	UI	16	60	3,0	-	I5	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
UI	17	34	2,0	-	I7	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56		
UII	18	60	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HВ 241...285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Привод коробки подачи (модель 2Н135)	УП	19	19	2,0	-	18	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	УШ	20	54	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
Коробка подачи (модели 2Н125, 2Н135)	УШ	23	16	2,0	-	12	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УШ	24	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	УЦ	25	45	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	IX	26	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	IX	27	16	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
Сверлильная головка (модель 2Н135)	IX	28	26	2,0	-	9	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	29	36	2,0	-	9	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	IX	30	45	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	31	26	2,0	-	13	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	32	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	IX	33	36	2,0	-	11	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XIV	34	10	4,0	-	12	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HВ 229...285
	Рейка	35	23	4,0	-	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HВ 229...285
	XIV	36	46	2,5	-	26	СЧ-32 ГОСТ 1412-79	HВ 210...225
	XV	37	1	2,5	4°45'49"	-	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 52...56
	XI	38	1	3,5	3°34'35"	64	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 50...55
	XIII	39	38	2,5	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HВ 241...285
	XII	40	13	2,5	-	20	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	
	XII	41	13	3,0	-	15	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HВ 241...285
XII	42	13	3,0	-	61	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 48...56	
XII	43	60	3,5	-	40	Бронза		
Шпиндель (модель 2Н135)	UI	44	33	3,0	-	-	Бр.АЖ9-4Л ГОСТ 493-79 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 28...32
Механизм подъема стола (модели 2Н125, 2Н135)	XUP	45	42	3,5	-	35	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	
	XUP	46	16	3,5	-	35	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	
	XUP	47	Трап	40x6	-	-	СЧ-15 ГОСТ 1412-79	
	XUP	48	Трап	40x6	-	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HВ 241...285

Куда входит	Номер вала	Позиция на рис.6	Число зубьев или заходов	Модуль или шаг, мм	Угол винтовой линии, град	Ширина обода, мм	Материал	Показатели свойств материала
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Коробка скоростей	Ш	I	29	2,5	-	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	Ш	I ^ж	34	2,5	-	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	П	2	24	2,5	-	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	I	3	27	2,5	-	22	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	Ш	4	25	2,5	-	15	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	Ш	5	30	2,5	-	10	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	Ш	6	35	2,5	-	10	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	IУ	7	30	2,5	-	10	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	IУ	8	15	3,0	-	16	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	IУ	9	25	2,5	-	13	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	У	10	15	3,5	-	65	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УI	11	53	3,5	-	20	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	IУ	12	35	2,5	-	12	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	У	13	35	2,5	-	11	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	У	14	42	3,0	-	14	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УП	15	68	3,5	-	24	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УI	16	15	3,5	-	30	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УП	17	30	3,5	-	34	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
	УШ	18	35	3,5	-	7	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...48
IX	19	62	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50	
Коробка подач	УШ	20	28	2,0	-	18	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	IX	21	16	2,0	-	13	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	IX	22	45	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XI	23	16	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	24	36	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	25	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 48...50
	X	26	26	2,0	-	13	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XI	27	36	2,0	-	11	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XI	28	45	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XI	29	42	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XII	30	20	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	X	31	45	2,0	-	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XIII	32	45	2,0	-	11	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XI	33	26	2,0	-	9	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XII	34	45	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XII	35	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XII	36	16	2,0	-	12	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...52
Сверлильная головка	XI	37	31	2,0	-	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HRC 40...50
	XUI	38	12	3,5	-	25	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 217...269
	Рейка	39	25	3,5	-	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 229...285
	XUI	40	40	3,0	4°45'49"	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 50...55
	XUI	41	1	3,0	-	30	СЧ-32 ГОСТ 1412-79	-
	XIV	42	1	3,5	3°34'35"	-	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 50...55
	XV	43	60	3,5	-	40	Бронза Бр.АЖ9-4Л ГОСТ 493-79	-
	XVШ	44	41	2,5	-	13	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	-
	XIX	45	13	2,5	-	20	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	-
	XIX	46	12	3,5	-	140	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 48...56
Шпиндель Механизм подъема	XIX	47	13	3,0	-	15	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HВ 241...285
		48	31	3,5	-	Рейка	Сталь 40X ГОСТ 4543-71	HRC 28...32
	XXI	49	42	3,5	-	35	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	-
	XX	50	16	3,5	-	35	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	-
	XXI	51	Трап	50x8	-	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	-
	XXI	52	Трап	50x8	-	-	СЧ-15 ГОСТ 1412-79	-